


Ce masque, conçu par sollicitation du gouvernement, est tiré du prototype validé UNS CAT1 par la DGA (Direction générale des armées) et conçu avec des matériaux similaires ou équivalents à ceux du dit prototype. Il est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS) et strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Précautions d'usage : avant toute manipulation du masque, lavez vous les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et le bouche et veillez à l'ajuster au mieux sur le visage (2 – Photos A et B). Vérifiez l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.

- 1- Poser le masque à plat et serrer au maximum les parties latérales



- 2- Attacher le masque derrière la tête (A) ou les Oreilles (B). Puis ajuster en écartant les parties latérales



Lorsque vous portez votre masque, évitez de le toucher (si tel est le cas lavez vous immédiatement les mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique), ne pas déplacer le masque, si vous l'enlevez pour boire ou manger, vous devrez en changer.

- 3- Retrait du masque

Enlevez votre masque par derrière, (ne pas toucher le devant du masque) et le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet effet. Enfin, lavez vous les mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique.

- 4- Afin de garantir et préserver votre masque, il vous appartient désormais d'en prendre soin dans son utilisation et son entretien. **Le cycle de traitement complet suivant** doit être réalisé, consécutivement et dans sa totalité, afin de garantir une élimination des virus type Covid 19 mais également de tous autres microorganismes potentiellement pathogènes soit :

- Lavage en machine avec produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60 °. (Les élastiques doivent être attachés, les masques placés dans un sac alvéolé de lavage afin de les protéger). Vous pouvez faire bouillir de l'eau, frotter votre masque avec du savon et rincer à l'eau bouillante.
- Un séchage mécanique
- Un repassage à une température de 120/130 °.

Le coton peut produire des petits fils que vous pouvez couper au fil des lavages.

Le temps de port du masque est limité à 4 heures (Test au porter pendant 4 heures, réalisé par nos soins).